



# FLAŞ BİLGİ

## **Ford C- Max, 1,6l Duratec- 16V Motor kodu: HWDA, HWDB Model yılı: 2003 - 2007**

**Motor kontrol ışığı yanıyor**

**Araçta güç kaybı mevcut**

**Arıza kodu:**

**P2135 "Sorunlu gaz kelebeği konumu"**

**P2119 "Gaz kelebeği ayarı"**

**P2176 "Servo motoru uyarlaması"**

Bu araç modelinde yukarıdaki arızaya ilişkin bir şikayet eşliğinde ilgili arıza kodu alındığında, bunun olası sebebi elektrik fiş bağlantısından ya da gaz kelebeği biriminden kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda fiş bağlantısında kötü bir bağlantı ya da korozyon oluşumu olup olmadığını kontrol edin. Bunlarda herhangi bir sorun tespit edilememesi durumunda gaz kelebeğinin mekanik çalışmasını kontrol edin. Bunun için gaz kelebeği biriminin sökülmesi ve kontrol edilmesi gerekir.

Servo motoru çalışmıyorsa, iki yay tarafından tutulan gaz kelebeği hafif açık bir temel konumunda bulunuyordur. Gaz kelebeği kolu elle döndürüldükten sonra, yay gücü, kelebeği temel ayar konumuna geri getirmelidir.

Bu fonksiyon artık çalışmaz duruma geldiyse, gaz kelebeği biriminin değiştirilmesi gerekir.

Bu bağlamda lütfen araç üreticisinin takma ve sökme talimatlarına dikkat edin.