



FLAŞ BİLGİ

Peugeot 406 2,0 Hdi 110 Üretim yılı: 2001 Motor kodu: RHZ (DW 10 ATED)

Motor çalıştırıldıktan sonra duruyor

Yukarıda belirtilen araçta motor çalıştırıldıktan ve hareket etmeyi denedikten sonra duruyor. Ayrıca bunun ardından motor çalışma davranışı çok kötü oluyor.

Arıza hafızasının okunması sırasında aşağıdaki mesaj görüntüleniyor:

- Ray basıncı sensörü arızalı

İlk olarak diyagnoz cihazı yardımıyla yakıt basıncı kontrol edilmelidir.

Yakıt basıncı mevcut değilse veya çok düşükse, ön sevk pompasının sigortası veya ana besleme rölesi arızalı olabilir.

Sorunu gidermek için sigorta ve röle kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.