



**Kia**

**Cee'd**

**Şu şasi numarasına kadar hatchback modeller: U5YFF24428L 096498**

**Şu şasi numarasına kadar kombi modeller: U5YFF23238L 006322**

## **Hava yastığı kontrol lambası yanıyor**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir fiş bağlantısı olabilir. Diğer bazı hata kodlarının yanı sıra B 1353 ve B 2500 kaydedilmiş olabilir. Kablo grubundaki arızalı bir fiş gövdesi nedeniyle bu fiş hava yastığı kontrol ünitesindeki yuvasına tam olarak oturmaz. Bu durumda fiş kontrol edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir. Hava yastığı kontrol ünitesi orta kol dayanağının altında bulunur. **Dikkat!** Onarımdan önce sistem en az 5 dakika gerilimsiz duruma getirilmelidir, aksi takdirde gerilim pikleri tehlikesi vardır. Fiş gövdesinde üretici numarası "C2" yazılıysa fiş gövdesi değiştirilmelidir. Bu parça OE ürün numarası 917101H010FFF ile sipariş edilebilir. Yeni fiş gövdesinin montajı sırasında yerine doğru biçimde kilitlemesine dikkat edilmelidir. Kaydedilen hata kodları silinmelidir.

Flaş bilgi

