



FLAŞ BİLGİ

Lancia

Musa

Tüm modeller:

Şasi numarası: 1039844 – 1047932

Motor kodu:

188A9.000

188B2.000

Motor kontrol lambası yanıyor.

Bu araçlarda motor kontrol lambasının (MIL) yanmasından ve ayrıca hata belleğinde P0180 hata kodunun kaydedilmiş olmasından şikayet ediliyorsa, bunun nedeni yakıt sıcaklık sensöründeki kötü bir kontak olabilir.

Hata kodu P0180 şu hata fonksiyonuyla aynı anlama gelir: (Akım devresi, kablo grubu, yakıt sıcaklık sensörü, motor kontrol ünitesi).

Ayrıca yakıt filtresi gövdesi üzerindeki üretim tarihi gözle kontrol edilmelidir (fotoğraf/etiket için bakınız kesikli ok). Eğer tarih kodu 2835 ise, yakıt filtresi gövdesi değiştirilmelidir.

Yakıt filtresi gövdesi:

Yedek parça no. 46849581

Motor kodu: 188A9.000

Yedek parça no. 46849581

Motor kodu:188B2.000 üretim tarihi başlangıcı ⇒03/06

Yedek parça no. 51772541

Motor kodu:188B2.000 üretim tarihi başlangıcı ⇒03/06

Uyarı: Fişin yerine doğru biçimde oturmasına dikkat edin.(Pozisyon / bkz. ok).

