



FLAŞ BİLGİ

Mazda

Model serisi 3/6

Motor kodu: PE, PY

Üretim yılı: 10/2013 - 02/2014

Motor düzensiz çalışıyor

Motor ara sıra stop ediyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, motorun kontrolsüz olarak stop etmesinden şikayet edilmektedir.

Bunun nedeni, motor kontrol ünitesindeki bir yazılım hatası olabilir.

Yakıt pompasının hatalı bir şekilde kontrol edilmesi, yetersiz yakıt beslemesine, düzensiz bir motor çalışmasına ve duruma göre motorun stop etmesine yol açar.

Başka bir neden tespit edilemeyecek olursa, yazılım sürümü kontrol edilmeli ve eğer gerekiyorsa güncellenmelidir.

Güncelleme işlemi yalnızca yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.

Onarım uyarısı:

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Sorundan etkilenen araçlar:

3 serisi, şasi no.: JJMZGJ****21154413 ile - 169715 arası

6 serisi, şasi no.: JZBM****21124994 ile - 140890 arası

