



## **Mercedes-Benz W210**

### **ESP'ye sahip tüm modeller Model yılı: 2000**

#### **ESP kontrol lambasının yanması**

Yukarıda bahsi geçen arızanın meydana gelmesi durumunda, bunun olası sebebi arızalı bir fren lambası anahtarından (fren pedalı konum anahtarı) kaynaklanabilir. Bununla birlikte ESP kontrol ünitesinde C1200 arıza kodu görüntülenebilir.

Fren lambası anahtarını sökün ve doğru parça numarasına sahip parçanın takılı olduğundan emin olun.

Not:

Bu durumda 001 545 2109 numaralı parça, doğru fren lambası anahtarı değildir.

Fren lambası anahtarını sökün ve doğru parça numarasına sahip parçanın takılı olduğundan emin olun. Yeni ve doğru fren pedalı konum anahtarını takın.

Fren lambası anahtarı (yedek parça No.º) 001 545 3109

Ardından mevcut arıza belleğindeki kayıtları silebilirsiniz.