



FLAŞ BİLGİ

Opel Ampera Sadece Range Extender'li olanlar Üretim yılı: 2011'den itibaren

Akü deşarj olduğunda, içten yanmalı ilave motor çalışıyor (Zehirlenme tehlikesi)

Elektrikli bir aracın park edilmesi sırasında, eğer sistem (elektromotor) halen etkinse, bu durum kullanıcıya bir ikaz sesi ile bildirilir.

Bu ikaz dikkate alınmaz ve sistem kapatılmazsa, Range Extender (Menzil artırıcı) kendiliğinden çalışır (akü deşarj olduğunda).

Menzil artırıcıda içten yanmalı bir motor söz konusu olduğundan, bu durum ölüm tehlikesine (karbonmonoksit zehirlenmesi) neden olabilir; özellikle araç kapalı bir mekana (garaj) park edilmişse.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Yetkili serviste, bu hatanın tespit edildiği araçlara bir yazılım güncellemesi uygulanmaktadır.

Modifiye edilen yazılım, Range Extender'in çok uzun süre çalışmamasını güvenceye almaktadır.