

FLAŞ BİLGİ

Opel

Astra J

Üretim: 2010 - 2012

Şasi no. – A2000001 /– A8000001 /–C1000001
– A3000001

Hava yastığı kontrol lambası yanıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, hava yastığı kontrol lambasının yanmasından şikayet edilmektedir.

Ek olarak, aşağıdaki hata kodları kaydedilmiş olabilir:


- B001A 02 (şununla aynı anlama gelir: Sürücü emniyet kemeri gergisi ateşleme devresi endüvisi, şaside kısa devre)
- B001B 02 (şununla aynı anlama gelir: Yolcu emniyet kemeri gergisi ateşleme devresi endüvisi, şaside kısa devre)

Bu hatanın muhtemel nedenlerinden biri de hava yastığı sisteminin hasar görmüş bir kablo demeti (ön koltuk ayarlama tertibatının ray sistemi bölgesinde) olabilir.


Kablo demetinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu sırada özellikle sürtünme noktalarına dikkat edin. Yanlış döşenmiş bir kablo demeti (Resim 1'deki işaretli alan) bu hasarlara yol açabilir.

Aşağıda belirtilen işler, yalnızca uzman bir yetkili servis tarafından yapılabilir.


- Emniyet kemeri germe ünitesini değiştirin
- Kablo demetini yeniden döşeyin ve sabitleyin (kablo demetinin doğru döşenmiş olmasına dikkat edin)
- Resim 2
- Koltuk rayının kaplamasını değiştirin
- Ardından hata belleğini okuyun ve silin



Resim 1



Resim 2



FLAŞ BİLGİ

