



Opel Astra J Model yılı: 2010 - 2012

Alternatör kontrol lambası yanıyor Arıza kodu B1517

Yukarıda bahsi geçen araçlardaki alternatör kontrol lambası, akü ve alternatör geriliminde herhangi bir sorun meydana gelmemesine rağmen yanabilir. Bununla birlikte kumanda cihazında B1517 (03) arıza kodu belirir. Bu kod, akü geriliminin nominal değerin altında olduğu anlamına gelir.

Bu sorunun olası nedeni, "yazılım çökmesi"dir. Kumanda cihazı duruma göre fazla "duyarlı" tepki verir. Bu duruma ilişkin bir müşteri şikayeti alındığında, akü ve jeneratör kontrol edilmelidir. Bunlarda herhangi bir hatanın tespit edilememesi durumunda, bir yazılım güncellemesi gerçekleştirilebilir.

Flaş bilgi

