



FLAŞ BİLGİ

Opel Insignia Üretim yılı: 2010 - 2011

Motor kontrol lambası yanıyor

Hata kodu: C1221, C1222, C1223, C1224
şununla aynı anlamda; devir sayısı sensörleri girişi sinyali 0'a eşit.

Yukarıdaki hatayla bağlantılı hata kodları kaydedilmişse, bunun nedeni kontrol cihazı olabilir.

Araç üreticisinin bilgilerine göre bu sorun, motor kontrol cihazını gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir yazılım ile programlayarak giderilebilir.

Yazılım güncellemesi, sadece sözleşmeli yetkili bir bayi tarafından gerçekleştirilebilir.

