



Opel Meriva B Model yılı: 2010 - 2012 Radyo CD/CDC 300+400

Sinyal ve park yardımı Sinyal seslerinde gecikme

Yukarıda bahsi geçen araçlarda, bir yazılım sorunu nedeniyle park yardımı esnasında uyarı, sinyal sesi ve ikazlarda bir gecikme yaşanması meydana gelebilir.

Ses fonksiyonu belli bir gecikme göstermesi durumunda, yeni bir yazılım ile bu sorun ortadan kaldırabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için araç üreticisinin yetkili servisine başvurun. Bu sorunun meydana geldiği araçlar, 300 ve 400 tipleri ile donatılmış Radio-CD veya CDC'ye sahip araçlardır.