



FLAŞ BİLGİ

Opel Meriva- B Üretim yılı: 2010'den itibaren

Pencere kendiliğinden açılıyor

Yukarıda belirtilen araçta kapının veya bagaj kapağının açılması sırasında bir pencere kendiliğinden açılabilir. Bunun nedeni hatalı karoseri kontrol cihazı yazılımı olabilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun ele alınmıştır. Araç üreticisinin bilgilerine göre bu sorun, karoseri kontrol cihazını gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir yazılım ile programlayarak giderilebilir.

Yazılım güncellemesi, sadece sözleşmeli yetkili bir bayi tarafından gerçekleştirilebilir.

