



## ***OPEL Vectra B, 1996 - 2002*** ***OPEL Tigra, 1995 - 2000*** ***OPEL Astra F, 1992 - 1998*** ***OPEL Corsa B, 1993 - 2000*** ***X16XEL motor koduyla***

### **Motor bazen stop ediyor** **Ateşleme kıvılcımı yok**

#### **Problem:**

Motor bazen boğulabilir.

Hata belleği sorgusu, hata belleğinde giriş olmadığını bildiriyor. Bujilerde ateşleme kıvılcımı eşzamanlı olarak tesbit edilemiyor olabilir.

#### **Neden:**

Ateşleme bobini ve gaz kelebeği gövdesi arasında hatalı topraklama olabilir.

#### **Sorunun çözümü:**

Ateşleme bobininde topraklamanın kablo ve vida bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse onarın. Bununla ilişkili olarak sabitleme vidasını kalay kaplama vidayla değiştirmeniz önerilir. ( Opel Katalog no. 11 095 432 )

# Flaş bilgi

