



## **OPEL** **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C,** **Motor kodu** **Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL** **2004 yılı itibariyle üretilen dizel partikül filtreli araçlar**

**Araç performans kaybı**  
**Motor kontrol lambası yanar**  
**Hata kodu: P1901, P0234, P242F**

**Problem:**

P1901 hata kodu, P0234 ve P242F ile birlikte sergilenmektedir.

**Olası neden:**

Doldurma basıncı ayar selenoidinde arıza.

Havalandırma deliğinden selenoide ulaşan su sızıntısı.

Bu durum dahili bir korozyona ve bu nedenle doldurma basıncı ayar selenoidinin arızalanmasına sebebiyet verebilir.

**Problemin çözümü:**

Selenoid kontrol edilir ve gerekirse değiştirilir. Doldurma basıncı ayar selenoidinin tekrar su alması engellenir. Zafira-B üreticisi bu amaca yönelik ön tampon için plastik koruyucu sunmaktadır.

Doldurma basıncı ayar selenoidi yenilendikten sonra hata kodu silinmelidir. Ardından partikül filtresi yenilenir.

**Flaş bilgi**

