



## **Toyota** **Toyota RAV 4** **Üretim yılı: 2006 ila 2009**

### **Emniyet kemeri ikaz zili** **Emniyet kemeri ikaz ışığı**

Bu araçlarda aşağıdaki şikayetler varsa:

- Ön yolcu koltuğu boşken -
- Ön yolcu koltuğunda kimse yokken -

Emniyet kemeri ikaz ışığı ve emniyet kemeri ikaz zili etkinleştirilmişse bunun nedeni ön yolcu koltuğu doluluk sensörünün (ön yolcu koltuğu için koltuk işgal sensörü) çok yüksek hassasiyete sahip olması olabilir.

Düzeltilici faaliyet için bilgi:

- Değiştirilmiş ön yolcu koltuğu - doluluk sensörü (ön yolcu koltuğu için koltuk işgal sensörü) takın.

Yedek parça (YP):

- Koltuk doluluk sensörü - sağdan direksiyonlu araç:
  - 1 parça: YP no.: 71052-42061
- Koltuk doluluk sensörü - soldan direksiyonlu araç:
  - 1 parça: YP no.: 71051-42041

Flaş bilgi

