



# FLAŞ BİLGİ

---

## **Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 ve CX70 Üretim: 2011 - 2015**

### **Park freni çözülüyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda, motor çalıştırdıktan ve bir vites geçirdikten sonra, elektronik park freni istenmeden çözülebilmektedir.

Bu sorun, start-stop sistemli ve manuel vitesli araçlarda ortaya çıkabilmektedir.

Bunun nedeni, hatalı bir yazılım olabilir.

#### **Çözüm:**

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir.

Ancak, tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

#### **Onarım bilgisi:**

Kumanda cihazı yazılımı yalnızca yetkili bir servis tarafından güncellenebilir.

