



Volvo

Volvo V70

2. Nesil: 2000 ila 2007

Yakıt pompası ünitesi arızaları nedeniyle radyo sinyal alma arızaları

Bu araçlarda AM dalga boyunda radyo sinyal alma arızalarından şikayet ediliyorsa bunun nedeni yakıt pompası ünitesi olabilir.

- Yakıt pompası ünitesinin sinyal arızalarına neden olup olmadığını kontrol edin.

Araç üreticisi bu durumda düzeltici faaliyet olarak parazit engelleme halkasını (YP no. 30739380) önermektedir.

Montaj açıklamaları:

- Arka koltuğun (sağ) altındaki yakıt pompası kablo şebekesinin çoklu prizi çıkarın.
- Kablo şebekesi çoklu prizini (6 kutuplu) sabitleme plakasından sökün.
- Bağlantı yeri 6'daki kabloyu (sarı kablo) kablo şebekesi çoklu prizindeki duydan ayırın (özel alet kullanın).
- Kablo şebekesi izolasyonunu (yaklaşık 140 mm) sıyırın.
- Sarı kabloyu parazit engelleme halkasına üç defa sarın.
- Daha sonra sarı kabloyu yeniden kablo şebekesi çoklu prizinin duydaki bağlantı noktası 6'ya bağlayın.
- Kablo şebekesini yeniden düzgünce izole edin ve kablo şebekesi çoklu prizinin prizine bağlayın.