



Isuzu Trooper Modeller: 1992 - 1998 Otomatik şanzıman:

Starter (otomatik şanzıman [N] konumundayken) çalışmıyor.

Yukarıda belirtilen araçlarda (otomatik şanzımanın vites kolu [N] konumundayken) starterin işlevini yerine getirmemesinden veya starterin çalıştırılmamasından şikayet ediliyorsa, bunun olası nedeni otomatik vites blokaj şalterinin çalışmaması olabilir.

Sorunu gidermek için otomatik şanzıman blokaj şalteri kontrol edilmeli ve gereğinde de yenisi ile değiştirilmelidir.

Otomatik şanzıman blokaj şalteri yedek parça (YP) numarası:
1 adet: YP no.: 8-96017-178-0

Flaş bilgi

