



Audi A4 FSI Model serisi 2002 Römork bağlantılı donanım

Römorkun kuyruk lambaları sürekli olarak açık.

Olası bir arıza nedeni römork tanıma kumanda cihazıdır, bu cihaz römork aydınlatmasında araç şebekesi için kumanda cihazının araç aydınlatması konfor CAN mesajlarını dönüştürür.

Tanı iş akışı:

- Römork fonksiyonu için kumanda cihazının arıza belleğini okuyun.
- Römork kumanda cihazının konfor CAN veri busunun ve gerilim beslemesinin fonksiyonunu kontrol edin
- (Kumanda cihazı, bagaj bölümünde sol tekerlek muhafazasına monte edilmiştir).
- Osiloskop ile ölçülen bu sinyallerde sorun yoksa, hatanın nedeni arızalı römork tanıma kumanda cihazıdır.

Uyarı:

Römork tanıma kumanda cihazı ile araç gerilimi kumanda cihazı arasındaki iletişim hatalı ise, acil durum fonksiyonu olarak kuyruk ışığı kumanda edilir.