



# FLAŞ BİLGİ

## **Audi Cabriolet Üretim yılı: 2003 - 2004 Xenon farlı**

### **Yetersiz ışık performansı**

Yukarıda belirtilen araçlarda, ana farın ışık performansının azalmasından ve yetersiz kalmasından şikayet edilmektedir.

Bu durumda yukarıda belirtilen sorunun nedeni, far reflektörlerinin hatalı kaplanmasıdır.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

İlgili araçların hatalı far reflektörleri, yetkili serviste yenisiyle değiştirilmektedir.

