



# FLAŞ BİLGİ

## **Citroen C2 / C3 / C3 Puriel Üretim yılı: 10/2006 - 03/2008**

### **Ön farın çalışmaması**

Yukarıda belirtilen araçlarda, ön farların çalışmamasından şikayet edilmektedir.

Aydınlatma sistemindeki yukarıda belirtilen sorunun nedeni, hatalı bir kontrol ünitesi yazılımı olabilir.

Muhtemelen aydınlatma anahtarının pozisyonu kontrol ünitesi tarafından algılanmıyor ve bu durum ön aydınlatmanın çalışmamasına yol açıyor.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Yukarıda belirtilen soruna çözüm olarak, bu hatanın tespit edildiği araçlara yetkili serviste uygulanan bir yazılım güncellemesi gerçekleştirilmektedir.

