



Citroen

Xsara Picasso

2005 - 2011 arasında üretilen bütün modeller

Dönüş sinyali otomatik olarak sıfırlanmıyor.

Söz konusu araçlarda dönüş sinyalinin (sinyal kolu - otomatik sıfırlama) otomatik olarak sıfırlanmamasına ilişkin bir şikayet alındığında, bunun olası sebebi direksiyondaki sarma yayının yanlış takılması / konumlandırılması nedeninden kaynaklanabilir. Kontrol işlemi için direksiyonda bulunan sarma yayının elektrik bağlantısının "saat 12 konumunda" olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir (bkz. resim). Değilse, sarma yayını doğru konuma getirin.

Not: Araçta bulunan hava yastığının montajı yalnızca kalifiyeli ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

