



# FLAŞ BİLGİ

## Ford Mondeo Üretim yılı: 05/2014 - 12/2015 LED viraj farı

### Ön farlar sönüyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, sürüş sırasında ön farların çalışmamasından şikayet edilmektedir.

Bu durumda ilgili sorunun nedeni, far modülüne ait hatalı bir yazılımdır.

Sürüş sırasında farların devre dışı kalması durumunda alınacak ilk önlemlerden biri şudur:

- Aracı durdurun (Dikkat: Trafik durumunu göz önünde bulundurun)
- Kontakı kapatın
- Kontakı açın ve motoru çalıştırın (farlar yeniden aktive edilir)
- Gerekirse, farların yeniden devre dışı kalması durumunda, aynı işlemi tekrarlayın
- Vakit kaybetmeden yetkili bir servise başvurun

Yetkili serviste far modülü ve BCM (Gövde Kontrol Ünitesi) için bir yazılım güncellemesi yapılır.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

