



Peugeot

307

Üretim yılı: 13.05.2005'e kadar

Park asistansız 3 ve 5 kapılılar

Park lambası / arka lamba ve plaka lambası (sol) çalışmıyor (Sigorta yanmış)

Yukarıda belirtilen araçlarda tampon ile tampon tutucu arasındaki bölgede kablo demeti hasar görmüş olabilir. Ayrıca Araç panelindeki sigorta kutusu / röle plakası içindeki sigorta F22 de yanmış olabilir.

Bu durum park lambası, arka lamba ve plaka lambasının çalışmamasına neden olabilir.

Bunun nedeni sağ plaka lambası kablo setinin fazla uzun olması olabilir.

Bu durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

- Plaka lambasının kablosunun izolasyonunu sıyırın
- Hasarlı kabloyu onarın.
- Sağ plaka lambasının kablosunu sararak sol plaka lambası kablosuyla aynı uzunluğa getirin.
- Her iki kabloyu izolasyon bandıyla sarın.

Flaş bilgi