



Volvo **S70 / V70 / C70**


Farlarda vibrasyon

Yukarıda belirtilen araçlardaki farlar, bozuk yollardaki veya yüksek hızlardaki sarsıntılar nedeniyle titreşim gösterebilir.

Olası, ilgili tipler ve üretim numaraları:

- S70 fabrika kodu 1 ile (şasi numarasının 11. basamağı)
409466 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar)
- S70 fabrika kodu 2 ile (şasi numarasının 11. basamağı)
408556 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar)
- S70 fabrika kodu 3 ile (şasi numarasının 11. basamağı)
422325 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar)
- V70 fabrika kodu 2 ile (şasi numarasının 11. basamağı)
342001 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar.)
- V70 fabrika kodu 3 ile (şasi numarasının 11. basamağı.)
356958 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar.)
- C70 fabrika kodu J ile (şasi numarasının 11. basamağı)
000339 üretim numarasından itibaren (şasi numarasının 12.'den 17.'ci basamağına kadar)

Durumu gidermek için her far başına yetkili satıcıdan temin edilebilen ilave bir tutucu (çizim, poz. A) monte edilir.



Flaş bilgi