



Informacja Techniczna

Informacja o produkcji Klocki hamulcowe BMW 8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

Zmodyfikowane klocki hamulcowe

Ze względu na zmiany w wyposażeniu fabrycznym dokonane przez producenta samochodów BMW poniższe artykuły zostały zmienione w opisany poniżej sposób.

Klocki hamulcowe 8DB 355 012-321 / T1596 zostały zastąpione klockami hamulcowymi 8DB 355 015-601 / T2029.

Modele samochodów

8DB 355 015-601 / T2029	E84, E89, E90, E91, E92, E93
-------------------------	------------------------------

Wskazówka:

Należy zwrócić uwagę na dobór właściwego artykułu w katalogu.

Wskazówki dotyczące montażu

Różnica między oboma rodzajami klocków polega na braku sprężyny mocującej (A) na klocku po stronie pięści 8DB 355 015-601 / T2029.

Brak sprężyny nie ma wpływu na komfort klocków hamulcowych.

