



Informações técnicas

Informação do produto

Calços de travões Toyota

8DB 355 014-881 substitui 8DB 355 013-741

Nova atribuição dos calços de travões

Devido a alterações no equipamento de série do fabricante automóvel Toyota, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.

O calço de travão 8DB 355 013-741 / T1747 é substituído pelo calço de travão 8DB 355 014-881 / T1905.

Aviso

O material 8DB 355 013-741 / T1747 em stock pode ser ainda vendido.

Aviso de montagem

A diferença visível entre os dois calços consiste no novo formato do material de fricção (A).

8DB 355 013-741 / T1747 (old)

8DB 355 014-881 / T1905 (new)

