



## Lâmpadas de xénon D2 SIR

### Quebra dos encaixes de baioneta

Se a ficha de alta tensão for incorrectamente montada na lâmpada, os encaixes de baioneta do porta-lâmpadas podem partir (figura 1).

Tal, pode dever-se ao seguinte:

- A ficha (conector) é montada inclinada
- A ficha é rodada demasiado cedo, antes de encaixar suficientemente (batente) na lâmpada (figura 2)
- A lâmpada é rodada com força excessiva contra o batente (figura 3)

Assim, é necessário montar a ficha com cuidado para evitar danos consequentes.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3