

Audi A3 - Heckklappenbeleuchtung ohne Funktion | HELLA

Audi

A3

Baujahr 1997 bis 2003

Alle Modelle

Heckklappenbeleuchtung ohne Funktion

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte Wassereintritt in das Heckklappenschloss die Ursache dafür sein. Des Weiteren kann beanstandet werden, dass die die Warnlampe für eine geöffnete Heckklappe im Cockpit aufleuchtet. Durch ein Loch bzw. Riss im Wasser-schlauch der Heckscheibenreinigungsanlage, gelangt Wasser in das Heckklappenschloss. In diesem Fall muss der Schlauch erneuert und mit einer modifizierten Halteklammer fixiert werden. Ggf. den Schlauch zusätzlich noch mit Kabelbindern fixieren. Den Schließmechanismus wieder gangbar machen und mit Sprühfett versehen. Ebenfalls die elektrische Kontaktierung vom Schloss überprüfen.