

# Audi - Defekte Zündspule | HELLA

## Audi

### Verschiedene Modelle

**Baujahr: 2001 - 2007**

### Defekte Zündspule

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird beanstandet, dass die Abgaskontrolllampe aufleuchtet.

Zusätzlich kann der Motor während der Fahrt ruckeln und unruhig laufen.

Ursache für die oben genannte Problematik ist in diesem Fall eine schadhafte Zündspule.

In der autorisierten Fachwerkstatt werden bei den betroffenen Fahrzeugen die Zündspulen geprüft und ggf. erneuert.

Diese Aktion wird im Serviceheft dokumentiert.

Motorcodes der betroffene Fahrzeuge:

1.8l TMPI:	AGU, AMB, AKM, ARX, ARY, AUM, AUQ, AVJ, AWM, AWT, BAM, BEX, BFB, BFV BVP, BVR
1.8l TFSI:	BYT
2.0l FSI:	AWA, AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ
2.0l TFSI:	AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BUL, BWA, BWE, BWT, BYK
2.4l MPI:	BDW
2.7l TMPI:	BEL, BES
2.8l FSI:	BDX
3.0l MPI:	ASN, AVK, BBJ
3.2l MPI:	BDB, BHE, BMJ, BUB
3.2l FSI:	AUK, BKH, BPK, BYU

3.6I FSI: BHK

3.7I MPI: BFL

4.2I MPI: BAS, BAT, BBK, BFM

4.2I FSI: BAR, BVJ, BNS

5.2I FSI: BGS, BSM, BXA

6.0I MPI: AZC, BHT, BTE