



Citroën C3 - Nebelscheinwerfer links leuchtet permanent

Datenblatt	
Hersteller	Citroën
Fahrzeugmodell	C3
Motor	Alle Modelle
Baujahr	ab 2016
Symptom	Nebelscheinwerfer leuchtet dauerhaft

Wichtiger Sicherheitshinweis

Linker Nebelscheinwerfer leuchtet immer bei Citroën C3

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass der linke Nebelscheinwerfer dauerhaft aufleuchtet. Im Multifunktionssteuergerät ist der Fehlercode A98F (Fehler Nebelscheinwerfer links) hinterlegt.

Als Ursache kommt ein Fehler im Sicherungskasten (Relaisplatte 1) im Motorraum in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Zündung ausschalten
- 10 Minuten warten
- Massekabel der Batterie abklemmen
- Mittleren 28-PIN Mehrfachstecker im Sicherungskasten abziehen
- Massekabel Batterie anklemmen
- Zündung einschalten

Leuchtet der Nebelscheinwerfer nicht mehr auf, liegt ein Defekt innerhalb des Sicherungskastens vor. Um die korrekte Funktion wieder herzustellen, sollte der Sicherungskasten erneuert werden.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.