

Citroen C3 Pluriel (HB) - Mangelhafte Leistung der Klimaanlage | HELLA

Citroen

C3 Pluriel (HB)

Mangelhafte Leistung der Klimaanlage

Systemdruck zu hoch.

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Leistung der Klimaanlage bemängelt werden, so kommt als Ursache ein Defekt des Kondensators in Betracht.

Durch Korrosion und/oder Vibration können sich Lamellen des Kondensators lösen und ausfallen (Bild). Dies beeinträchtigt die Verflüssigung des Kältemittels im Kondensator und kann zu übermäßigem Druck auf der Hochdruckseite führen.

Um Abhilfe zu schaffen sollten Kondensator und Trockner erneuert werden.

