

# Jeep Cherokee, Commander - Defekt am elektronischen Zündschlossmodul | HELLA

**Jeep**

**Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)**

**Baujahr: 2007 - 2008**

**Chrysler**

**300 (LE / LX / L2)**

## **Defekt am elektronischen Zündschlossmodul**

Bei den oben genannten Fahrzeugen kann das elektronische Zündschlossmodul WIN (Wireless Ignition Node) zwischen den Stellungen "START und RUN" hängen bleiben.

Der Zündschalter kann in die "OFF" oder "ACCESSORY" Stellung zurückspringen.

Hierdurch kann es zu Störungen und zum Ausfall bestimmter elektrischer Funktionen kommen:

- Verringerte Motorleistung
- Verminderung oder Ausfall der Unterstützung des Bremskraftverstärkers und der Servolenkung
- Deaktivierung von Sicherheitsfunktionen des Fahrzeugs z.B. (Frontairbags)

Durch den Ausfall bestimmter elektrischer Funktionen erhöht sich das Unfallrisiko.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Das WIN-Modul (Wireless Ignition Node) und die Fernsteuerung zum Öffnen und Verschließen der Fahrzeuge werden geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.