

Lancia Ypsilon - Vibrationen und Geräusche Vorderachse | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Motorcode: Alle Modelle

Baujahr: 2003 - 2011

Vibrationen und Geräusche an der Vorderachse

Wird oben genannter Fehler festgestellt, kann das im Zusammenhang mit den Bremsbelägen der Vorderachse stehen. Diese Vibrationen oder Geräusche treten hauptsächlich auf unebener Fahrbahn auf.

Hier kann es vorkommen dass die werksseitig verbauten Bremsbeläge konstruktionsbedingt, gegen den Bremssattelträger schlagen. Wird durch ein leichtes Einbremsen das Geräusch unterdrückt sind in diesem Fall die Bremsbeläge im Rahmen der Diagnose zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

Hinweis

Seitens des Fahrzeugherstellers werden im Rahmen einer Abstellmaßnahme, geänderte Bremsbeläge angeboten.

Motorcode: 169 A4000 und 188 A4000

OE- Teilenummer: 71741261

Motorcode: 350 A1000 und 843 A1000

OE Teilenummer: 71741260