

Mercedes-Benz B-Klasse - Störung der Fahrzeugbeleuchtung | HELLA

Mercedes-Benz

B-Klasse

Bj.: ab 2011

Display Anzeige:

- **Störung der Fahrzeugbeleuchtung.**
- **Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.**

Wird beim o.g. Fahrzeug die genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein Kontaktproblem an der Steckverbindung der Anhängersteckdose sein.

Im Display -- Kombiinstrument -- erscheint z.B. die Anzeige: -- Störung Fahrzeugbeleuchtung --.

Diese Beanstandung tritt im Anhängerbetrieb auf.

Reparaturhinweis

- Anhängerbeleuchtung überprüfen
- Elektrische Anschlussleitungen zur Anhängersteckdose prüfen.
- Mögliche fehlerhafte Steckanschlüsse (locker) und/ oder Kontaktprobleme (korrodiert) können Kontaktprobleme verursachen.

Abhilfe:

Steckverbindungen + Anhängersteckdose Instandsetzen; ggf. erneuern.