

Mercedes CLK - Brems- / Schlußlicht ohne Funktion | HELLA

Mercedes

CLK (209)

Brems- / Schlußlicht ohne Funktion

Wenn es bei o.g. Fahrzeugen zu Problemen mit der Funktion der Bremsleuchten oder/ und Schlußleuchten kommt, sollte insbesondere den Glühlampen und deren Aufnahme Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es kann sein, dass die Kontrollleuchte für die Lampenausfallkontrolle trotz Austausch des defekten Leuchtmittels nicht ausgeht. Prüfen Sie in diesem Fall die Kontakte der Glühlampenaufnahme auf Korrosion, ausreichende Vorspannung und Kontaktierung.

Führt dies immer noch nicht zum Erfolg, sollten alle 6 Glühlampen der Schluß- und Bremsleuchten erneuert werden:

2x Glühlampe für Bremslicht 12V/21W

2x Glühlampe für Nebel- und Schlusslicht 12V 21/4W

2x Glühlampe für Schlussleuchte 12V/5W

Achten Sie darauf, dass die Glühlampen vom gleichen Hersteller sind bzw. den gleichen Widerstandswert aufweisen. Die Glühlampenausfallkontrolle reagiert sehr empfindlich auf Spannungsabfall bzw. unterschiedliche Widerstandswerte der Leuchtmittel.