

Mitsubishi / Fuso Canter TF/TF1 - Ölkühlerschlauch | HELLA

Mitsubishi / Fuso

Canter TF/TF1

Baujahr: 16.09.2011 - 17.12.2014

Ölkühlerschlauch

Bei o.g. Fahrzeugen müssen am vollautomatischen Doppelkupplungsgetriebe (Duonic-Getriebe) die Schläuche am Ölkühler geprüft und ggf. getauscht werden. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die Schläuche platzen und Öl austritt.

Weitere Informationen sind über den Fahrzeughersteller

einzuholen. Nennen sie hierzu das Kürzel der Hersteller-Aktion: RC1502