

Opel Ampera - Batterieladeklappe lässt sich nicht öffnen | HELLA

Opel

Ampera

Baujahr: 2012 - 2013

Batterieladeklappe lässt sich nicht öffnen

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird bemängelt, dass sich die Batterieladeklappe (Bild 1) nicht öffnen lässt.

Die Motorkontrolllampe kann aufleuchten und der Fehlercode DTC P0CD2 (Batterieladeklappe nicht offen) kann im Steuergerät gesetzt sein.

Ursache für die oben genannte Problematik kann die Gummidichtung (Bild 2) der Batterieladeklappe sein.

Die Gummidichtung (Bild 2) kann sich in der Öffnung (Bild 3), verklemmen oder bei tiefen Temperaturen festfrieren.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Die Klappe mit einem Kunststoffkeil (Bild 4) vorsichtig öffnen.
- Spezial Öl (Artikelnummer Fahrzeughersteller 93165293) auf die Außen- und Innenseite (siehe Markierung, Bild 5) der Gummidichtung auftragen.
- Fehler mit einem Diagnosegerät (z.B. mega macs 56 Hella- Gutmann) löschen.

Falls nötig den Vorgang wie beschrieben wiederholen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5