

# **Opel Astra H - Mit Automatikgetriebe | HELLA**

**Opel**

**Astra H**

**Modelljahr: 2007 - 2008**

**Motor: 1,8 i und 2,2i**

**Mit Automatikgetriebe**

## **Kühlmittel im Automatikgetriebe**

Eine Undichtigkeit des Kühlmittel-Kühlers kann dazu führen, dass Kühlmittel in den Ölkreislauf des Automatikgetriebes gelangt.

Anhand des Produktionsstands des Kühlers sind Vertragshändler in der Lage zu prüfen, inwiefern das jeweilige Fahrzeug betroffen ist. Ggf. wird der Kühler vorsorglich ausgetauscht.

Im Zuge der Wartung o.g. Fahrzeuge sollte diese Info berücksichtigt werden. Ferner ist zu prüfen, inwiefern sich bereits Kühlmittel im Ölkreislauf des Automatikgetriebes befindet.