

Opel Astra J - Fehlercode P261A | HELLA

Opel

Astra J

Modelljahr: 2012

Motor: A17DTE / A17DTF

Mit elektrisch geregelter Kühlmittelpumpe

Fehlercode P261A /

Fehlerlampe Motorelektronik (SVS) leuchtet auf

Bei o.g. Fahrzeugen kann es vorkommen, dass die Fehlerlampe für Motorelektronik aufleuchtet und im Fehlerspeicher der Code P261A abgespeichert ist.

Der Fehlercode bezieht sich auf die vom Motor angetriebene, elektrisch geregelte Kühlmittelpumpe und nicht auf die elektrische Zusatzpumpe.

Im Regelfall ist die Kühlmittelpumpe in Ordnung.

Um Abhilfe zu schaffen sollte ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes erfolgen und eine Sicht- und Funktionskontrolle durchgeführt werden.