

Opel Astra J - Klimaanlage ohne Funktion | HELLA

Opel

Astra J

Baujahr: 2010 - 2011

Motor: A14NEL + A14 NET

Klimaanlage ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Ausfall der Klimaanlage kommen. Als Ursache kommt ein defektes Kühlmittel-Thermostat in Betracht.

Nach dem Abstellen des betriebswarmen Motors kommt es zum Anstieg der Kühlmitteltemperatur (bis 130 °C).

Infolge dessen öffnet sich das Thermostat bis zum „Anschlag“. In dieser Lage kann es sich festsetzen. Die Bordelektronik interpretiert dies als fehlerhafte Temperaturlage und schaltet die Klimaanlage aus.

Im Fehlerspeicher wird dann der Fehlercode P0128 (Kühlmittel-Thermostat) hinterlegt.

Um Abhilfe zu schaffen sollte das Thermostat ersetzt und der Fehlerspeicher gelöscht werden.