

Opel Astra J - Kurzschluss Kühlerlüfter | HELLA

Opel

Astra J

Modelljahr: 2010 - 2012

Motor: A14 XEL/XER/NET + X16 XER/LET

Kurzschluss Kühlerlüfter

Kühlerlüfter- Modul defekt

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einem Kurzschluss des Kühlerlüfters und einer Beschädigung des Lüfter-Moduls kommen. Um dies zu verhindern werden nachträglich Veränderungen am Kabelsatz durchgeführt.

Betroffen sind Fahrzeuge mit folgenden Fahrgestell-Nr:

A 3 001367 - B 3 023589 (Werk St. Petersburg)

A G 000001 - C G 000009 (Werk Gliwice)

A 8 000004 – C 8 000013 (Werk Ellesmere Port)

Je nach Kühlmodul wird dabei ein Adapterkabelsatz im Motorraum verbaut und an den Sicherungskasten angeschlossen. Weitere Informationen sind über den jeweiligen Vertragshändler einzuholen.