

Opel Insignia - Fernbedienung ohne Funktion | HELLA

Opel

Insignia

Modelljahr: 2011 - 2012

Fahrgestell-Nr.: B1219370 - C1049658

Fernbedienung der Zentralverriegelung ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann die Funktion der Fernbedienung durch eine sich vorzeitig entladene Batterie ausfallen.

Im Falle einer Kundenbeanstandung sollten die Fernbedienungen der beiden Schlüssel hinsichtlich Funktion und Reichweite geprüft werden. Stellt sich heraus, dass die Batterie der Fernbedienung sich vorzeitig entlädt, liegt wahrscheinlich ein Platinenfehler der Schlüsselektronik vor.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte die defekte Fernbedienung bzw. der Schlüssel ersetzt werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurden ab der Fahrgestell-Nr.: C1049659 die Fernbedienungen modifiziert.