

# Opel Zafira B - Fehlercode P0201 - P0204 | HELLA

**Opel**

**Zafira B**

**Baujahr: 2005 - 2006**

**Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL**

**Motor ruckelt, zusätzlich kann die Motorkontrolllampe aufleuchten.**

**Fehlercode: P0201 - P0204**

Gleichbedeutend mit:

Einspritzventil 1 – 4, Fehlfunktion im Stromkreis.

Tritt die oben genannte Problematik in Verbindung mit den gesetzten Fehlercodes auf, sollte zunächst ein Softwareupdate für das Motorsteuergerät durchgeführt werden.

Wird hierdurch keine Verbesserung erzielt, sind die Steckverbindungen der Injektoren zu prüfen und gegebenenfalls durch einen verbesserten Stecker- Kabelsatz mit einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup> zu ersetzen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen, ab Motornummer: Z19DTH17000444 wird in der Produktion ein modifizierter Kabelsatz verbaut.