

Peugeot 206 - Aufleuchten der Motorkontrollleuchte | HELLA

Peugeot

206 1,6 HDI

Modelljahr von 2005-2007

Motorcode DV6TED4 (9HZ)

Aufleuchten der Motorkontrollleuchte

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte eine mangelhafte Steckerkontaktierung am Luftmassenmesser die Ursache dafür sein. Des weiteren kann beanstandet werden, dass der Motor in den Notlauf geht und der Motor keine Leistung hat. Des weiteren können diverse Fehlercodes, im Zusammenhang mit dem Luftmassenmesser, angezeigt werden. In diesem Fall muss der Kabelbaum mit Stecker durch ein Reparaturkit mit der OE Artikelnummer 6569Q9 verbaut werden.

Achtung!



