

# Peugeot 207 - ABS Warnleuchte leuchtet | HELLA

**Peugeot**

**Modell: 207 1,6 16V HDI FAP**

**Baujahr: ab 2006**

**Alle Modelle mit ABS /Teves MK 60/70**

**ABS Warnleuchte leuchtet**

**Fehlercode: 21248/ 21249/ 21252**

**Bremsdrucksensor fehlerhaft**

Wird einer der oben genannten Fehlercodes im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein defekter Bremsdrucksensor sein. Ein Fehler in der Signalauswertung führt zu einem Fehlereintrag im Steuergerät.

Da eine Messung direkt am Sensor nicht möglich ist, sollte zunächst die Spannungsversorgung und Peripherie des ABS Systems überprüft werden.

Entsprechen alle Messwerte den Sollwerten, ist der Drucksensor zu erneuern.

**Reparaturhinweis**

Der Drucksensor ist in der ABS- Hydraulikeinheit integriert.

Im Schadenfall muss die gesamte Einheit ersetzt werden.