

Seat Mii - Kühlerlüfter läuft permanent | HELLA

Seat

Mii

Baujahr: 2011 - 2014

Motor: 1,0 i

Kühlerlüfter läuft permanent

Sollte bei o.g. Fahrzeugen der Kühlerlüfter nicht abschalten, kommt als Ursache ein Softwarefehler bzw. ein fehlerhaftes Steuergerät in Betracht.

Eine fehlerhafte Ansteuerung des Lüfter-Steuergerätes kann zum vorzeitigen Ausfall führen. Dadurch schaltet der Lüfter bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr ab.

Um Abhilfe zu schaffen wird ein Update des Motorsteuergerätes durchgeführt und ggf. das Kühler-Lüfter-Steuergerät ersetzt. Das Steuergerät befindet sich zwischen Getriebe und Radhausschale (siehe Bild).

Die oben beschriebene Modifizierung stellt eine Service-Aktion (24AK) des Fahrzeugherstellers dar und wird im Serviceheft des Fahrzeugs vermerkt.

Weitere Informationen sind über den jeweiligen Vertragshändler einzuholen.

