

Toyota Auris Hybrid - Reduzierte Antriebsleistung (Notlaufmodus) | HELLA

Toyota

Auris Hybrid

Baujahr: 05/2010 – 11/2014

Reduzierte Antriebsleistung (Notlaufmodus)

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird beanstandet, dass während der Fahrt die Warnleuchten im Kombiinstrument aufleuchten und der Notlaufmodus aktiviert wird.

Aufgrund eines Softwarefehlers kann das Hybrid- System überhitzen und sich während der Fahrt abschalten.

Daraufhin schaltet das Fahrzeug in den Notlaufmodus.

Das Fahren ist nur mit reduzierter Antriebsleistung möglich.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Bei den betroffenen Fahrzeugen wird in der Fachwerkstatt ein Software- Update durchgeführt.