

Toyota RAV 4 - Sicherheitsgurt-Warnleuchte | HELLA

Toyota

Toyota RAV 4

Baujahr: 2006 bis 2009

Sicherheitsgurt-Warnleuchte

Sicherheitsgurt-Warnsummer

Sicherheitsgurt-Warnleuchte

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass

- <u>bei unbelegtem Beifahrersitz</u> -

- <u>nicht besetzter Beifahrersitz</u> -

die Sicherheitsgurt-Warnleuchte und der Sicherheitswarnsummer aktiviert sind, kommt als mögliche Ursache, eine zu hohe Empfindlichkeit des Beifahrersitz - Belegungssensors (Sitzbelegungssensor für den Beifahrersitz) in Betracht.

Hinweis zur Abstellmaßnahme:

- Geänderten Beifahrersitz - Belegungssensor (Sitzbelegungssensor für den Beifahrersitz) einbauen.

Ersatzteil (ET):

- Sitzbelegungssensor – Rechtslenker:

- 1 Stück: ET-Nr.: 71052-42061

- Sitzbelegungssensor – Linkslenker:

- 1 Stück: ET-Nr.: 71051-42041