

VW Crafter - Batterie entlädt sich | HELLA

VW

Crafter

Baujahr: KW 40/2012 – 01/2013

Fahrgestell- NR: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318

WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666

Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung.

Batterie entlädt sich.

Wenn sich bei oben genannten Fahrzeugen die Batterie nach längerer Standzeit des Fahrzeugs von selbst entlädt, kann eine mögliche Ursache der Zündanlassschalter sein.

Auf Grund einer elektronischen Fehlfunktion am Zündanlassschalter, kann bei ausgeschalteter Zündung ein zu hoher Ruhestrom fließen. Dies kann zur Entladung der Batterie führen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Bei Fahrzeugen die zwischen KW 40 / 2012 und KW 1 / 2013 gebaut wurden, wird in der Fachwerkstatt ein neuer Zündanlassschalter eingebaut und der Zündschlüssel neu angelern.

Nach erfolgter Reparatur werden die Fahrzeuge mit einem Aufkleber im Bereich des Bordwerkzeugs markiert.